

Gennemgang af kantsten i Stagebjergparken den 03-11-2006

Bilag 1



Kantstensspejl

Bilag 2



Kantstensspejl

Bilag 3



Kantstensspejl / åben samling

Bilag 4



Kantstensspejl

Bilag 5



Åben belægning

Bilag 6



Åben belægning

Bilag 7



Åben belægning / åben samling

Bilag 8



Åben belægning

Bilag 9



Åben samling / åben belægning

Bilag 10



Åben samling

Bilag 11




Åben samling / Åben belægning

Bilag 12



Åben belægning

Bilag 13



Åben belægning / åben samling

Bilag 14



Åben belægning / kantsten ødelagt

Bilag 15



Dårlig afslutning ved rist / høj kant

Bilag 16



Tværrerne

Bilag 17



Huller i slidlag

Bilag 18



Afvanding ved nr. 61

Bilag 19



Bilag 20



Bilag 21



Stenmelssti

Bilag 22



Stenmelssti